

**ОТЧЕТ**  
**ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИМЕЮЩИХСЯ ПРЕДПИСАНИЙ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ**  
**1 квартал 2017 года**

| Наименование ОУ | Вид нарушения обязательных требований   | Надзорный орган | Предписание пункт                       | Срок исполнения (день, месяц) | Год исполнения | Ориентировочная стоимость работ (тыс. руб.) | Отметка о выполнении (полностью/частично/не выполнено) | Осталось сделать | Требуемый объем средств на выполнение оставшихся работ (тыс.руб.) | Примечание |
|-----------------|---|-----------------|---|-------------------------------|----------------|---|--|------------------|---|------------|
| МБДОУ № 41      | Помещение продуктового склада (ф.5.2) не отделены от помещений иного функционального назначения (ф 1.1) противопожарной перегородкой с соответствующим пределом огнестойкости | ГПН             | Предписание № 511/1/283 от 28.11.13 п.1 | 28.11.                        | 2014           |   | <b>Выполнено</b>                                       |                  |   |            |
|                 | Тамбуры эвакуационного выхода (помещения №№7,9,50,1 на 1-м этаже по техническому паспорту) не защищены соответствующими автоматическими установками                           | ГПН             | Предписание № 511/1/283 от 28.11.13 п.2 | 28.11.                        | 2014           |   | <b>Выполнено</b>                                       |                  |   |            |
|                 | Помещение пищеблока(.5.1) не отделено от помещений иного функционального назначения(Ф1.1) противопожарной перегородкой с соответствующим пределом огнестойкости               | ГПН             | Предписание № 511/1/283 от 28.11.13 п.3 | 28.11.                        | 2014           |   | <b>Выполнено</b>                                       |                  |   |            |
|                 | Пожарные шкафы изготовлены из горючих материалов (деревянные) (ПК-1-ПК-2)   | ГПН             | Предписание № 511/1/283 от 28.11.13 п.4 | 28.11.                        | 2014           | 7   | <b>Выполнено</b>                                       |                  |   |            |
|                 | Горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до близлежащих  | ГПН             | Предписание № 511/1/283 от 28.11.13     | 28.11.                        | 2014           |   | <b>Выполнено</b>                                       |                  |   |            |

|  |              |   |  |  |     |                    |   |  |   |
|--|--------------|---|--|--|-----|--------------------|---|--|---|
| предметов и устройств, до электросветильников менее 0,5 м (помещение №2 на 2-м этаже по техническому паспорту) |              | п.5   |  |  |     |                    |   |  |   |
| Осветительные приборы во всех помещениях МБДОУ № 41 не имеют защитную арматуру                                 | РПН          | Постановление по делу об административном правонарушении № 64 от 05.02.2014г. |  |  | 100 | Выполнено частично | Замена осветительных приборов на центральном коридоре и в помещениях цокольного этажа |  | Выполнение работ необходимо запланировать на 2017г. |
| На пищеблоке МБДОУ № 41 отсутствует приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением                    | РПН          | Постановление по делу об административном правонарушении № 64 от 05.02.2014г. |  |  | 150 | Выполнено          |   |  |   |
| Трансформаторы тока в измерительном комплексе учета электроэнергии, потребляемой МБДОУ № 41 истекли            | ОАО «МО ЭСК» | Предписание № 7633 от 16.12.2014 г.   |  |  |     | Выполнено          |   |  |   |

Отчет составила Кокконен И.Я. – заведующая МБДОУ № 41.